

Østrup og Omegns Vandværk  
Daugstrupvej 12  
5450 Otterup  
Att.: Helge Christensen

Rapportnr.: AR-23-CG-23014524-01  
Batchnr.: EUDKVE-23014524  
Kundenr.: CA0003486  
Modt. dato: 17.02.2023

## Analyserapport

Prøvested: Østrup Vandværk - DGU 137.0450 - V02200052 / 4471001601  
DGU-nr: 137.450  
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
Prøveudtagning: 17.02.2023 kl. 08:15  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
Analyseperiode: 17.02.2023 - 18.02.2023

Prøvemærke: Fra boring

| Lab prøvenr: | 835-2022-81205543 | Enhed | Kravværdier<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|--------|----------|

### Uorganiske forbindelser

|                           |       |      |  |     |                          |      |
|---------------------------|-------|------|--|-----|--------------------------|------|
| Nitrat                    | < 0.3 | mg/l |  | 0.3 | DS/ISO 15923-1:2013, mod | A 15 |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> ) | 89    | mg/l |  | 0.5 | DS ISO 15923-1:2013      | A 15 |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |    |  |  |  |                                                                    |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  |  | DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 2017) |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

18.02.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <: mindre end                | *) Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: ikke påvist                   |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: ikke målelig                  |
| DL: Detektionsgrænse         | u): udført af underleverandør       |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.