

Østrup og Omegns Vandværk
Daugstrupvej 12
5450 Otterup
Att.: Helge Christensen

Rapportnr.: AR-23-CG-23014526-01
Batchnr.: EUDKVE-23014526
Kundenr.: CA0003486
Modt. dato: 17.02.2023

Analyserapport

Prøvested: Østrup Vandværk - DGU 137.0508 - V02200052 / 4471001602
DGU-nr: 137.508
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning: 17.02.2023 kl. 07:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 17.02.2023 - 18.02.2023

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	835-2022-81205542	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	-----	--------	----------

Uorganiske forbindelser

Nitrat	< 0.3	mg/l		0.3	DS/ISO 15923-1:2013, mod	A 15
Sulfat (SO ₄)	90	mg/l		0.5	DS ISO 15923-1:2013	A 15

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 2017)	
---------------------------	----	--	--	--	---	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

18.02.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.