

Østrup og Omegns Vandværk
Daugstrupvej 12
5450 Otterup
Att.: Helge Christensen

Rapportnr.: AR-19-CA-00852045-01
Batchnr.: EUDKVE-00852045
Kundenr.: CA0003486
Modt. dato: 24.07.2019

Analyserapport

Prøvested: Østrup Vandværk - DGU 137.0508 - V02200052 / 4471001602
DGU-nr: 137.508
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 24.07.2019 kl. 10:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7
Analyseperiode: 24.07.2019 - 31.07.2019

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	80678271	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	----------	-------	--------------------------	-----	--------	----------

Pesticider

Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
-------------------------------	--------	------	--	------	-----------------	----

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A
---------------------------	----	--	--	--	---------------------------------	---

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

31.07.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.