

Østrup og Omegns Vandværk
Daugstrupvej 12
5450 Otterup
Att.: Helge Christensen

Rapportnr.: AR-17-CA-00602102-01
Batchnr.: EUDKVE-00602102
Kundenr.: CA0003486
Modt. dato: 20.10.2017

Analyserapport

Prøvested: Østrup Vandværk DGU 137.0508 - V02200052 / 4471001602
DGU-nr: 137.508
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 20.10.2017 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 20.10.2017 - 26.10.2017

Prøvemærke: Fra boring.

Lab prøvenr:	80486062	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	σ)Um (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Sulfat	81	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

26.10.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

σ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse